



Merking av solcelle-anlegg i henhold til NEK 400

Ved installasjon av solcelleinstallasjoner er det viktig å ivareta sikkerheten til de ulike operatørene. En måte og ivareta sikkerheten på er riktig og trygg merking av bygget. Merkingen bør være:

- Ved leveringspunktet for den elektriske installasjonen
- Ved måler, dersom denne er plassert langt fra leveringspunktet
- Ved forbrukerenhet eller fordelingstavle der solcelleomformeren er koblet til
- Ved inngangspartiet til bygningen, lett synlig
- Ved bygningens brannorienteringsplan
- På DC-siden, hvor det er tilgang til spenningsførende deler
- Alle vekslersettere skal ha merking som angir at alle forsyning må frakobles før eventuelt vedlikehold, samt at de merkes med "spenning, fare"

Bilde	Elnr.	Art.nr.	Produktinformasjon	Pakke-størrelse
	1857079	83881001	Gravert plastskilt med 2 skruehull: 'Solceller Fasade' 150x50mm. Hvit på rød.	1
	1857080	83881002	Gravert plastskilt med 2 skruehull: 'Solceller Fasade' 210x70mm. Hvit på rød	1
	1857081	83881003	Solcelleskilt 'Hovedbryter Solcelle' 50x35mm. Sort på gul, selvklebende	5

	Elnr.	Art.nr.	Produktinformasjon	Pakke- størrelse
	1857082	83881004	Solcelleskilt 'Advarsel dobbel forsyning' 52x75mm. Sort på gul, selvklebende	5
	1857083	83881005	Solcelleskilt 'Fremmed forsyning solcelleanlegg' 50x35mm. Sort på gul, selvklebende	5
	1857084	83881006	Solcelleskilt 'Advarsel Spenningsførende deler kan være spenningssatt etter frakobling' 100x150mm. Sort på gul, selvklebende	5
	1857089	83880469	PV Solcelleskilt 103x150 i vinyl. Sort på hvit, selvklebende	10
	1857099	83880470	PV Solcelleskilt 52x75 i vinyl. Sort på hvit, selvklebende	10
	1857953	83880049	Fareskilt 'HØYSPENNING LIVSFARE'. Sort på gul, 25mm, selvklebende	10
	1857954	83880050	Fareskilt 'HØYSPENNING LIVSFARE'. Sort på gul, 50mm, selvklebende	10
	1857955	83880051	Fareskilt 'HØYSPENNING LIVSFARE'. Sort på gul, 100mm, selvklebende	10